

ID: 19769

Дата: 11.05.2023

Адрес объекта:

г. Смоленск ул. Хвойная д. 10

Заказчик:

Ф.И.О. Наименование: Ашеров Кирилл Станиславович

Тел.: +7918 317-89-40-mail

Примечание:

Договор №

**Энергобыт
Сервис****Акт выполненных работ**

		Услуги			
№	Наименование работ			Цена, руб.	
1	Выезд			3900	
2	Диагностика			2000	
				Итого услуги:	5900
Запасные части, оборудование, материалы					
№	Артикул	Наименование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
				Итого оборудование и материалы:	5900
				ИТОГО:	5900
				ОПЛАЧЕНО:	наличными <input checked="" type="checkbox"/>
					электронно <input type="checkbox"/>
					р/счет <input type="checkbox"/>

Комментарии к работамОсобенности притока воздуха в помещение: **ЕСТЬ**Наличие стабилизатора напряжения, модель: **ЕСТЬ**

При диагностике выявили трещину в зерной секции котла. По всей вероятности трещина произошла в результате первого запуска котла с закрытыми дверками на породающей и обрешетной линии котла. Кривая безопасности находится на краю породающей линии, что неверно, необходимо переделать! Трещина не является браком завода изготовителя, т.к. на заводе котлы прессовывают и котел до его запуска находился под давлением в системе отопления здания подготавливая воду.

Заказчик:

(Ф.И.О. подпись)

Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд выслушан

Заказчик:

(Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О. подпись)

Настоящий Акт составлен о том, что указанные в нем работы выполнены в полном объеме. Работы приняты Заказчиком. Заказчик к Подрядчику претензий не имеет. Гарантия на выполненные работы составляет 6 месяцев.

ООО "ЭНЕРГОБЫТ СЕРВИС" ИНН/ОГРН 5047146156/1135047010340

+7(499)653-55-32. mfb@enbsv.ru

Для дальнейшей работоспособности котла необходима замена зерной секции.